



REGISTRUL AUTO ROMAN


Calea Griviței 391 A, București, sector 1
telefon 021.318.17.30, fax 021.318.17.54

SITUAȚIA VERIFICĂRILOR TEHNICE EFECTUATE ÎN TRAFIC
în perioada 01.04.2012-30.06.2012


NUMĂR VEHICULE INSPECTATE

22474 vehicule


1 Procentajul general de vehicule neconforme




2 Procentajul de vehicule neconforme din punct de vedere al securității rutiere




2.1 Procentajul de vehicule neconforme care prezintă pericol iminent de accidente




3 Procentajul de vehicule neconforme din punct de vedere al emisiilor poluante



3.1 din care în funcție de motorizare



4 Procentajul de vehicule neconforme din punct de vedere al identificării



5 Procentajul de vehicule neconforme din punctul de vedere al efectuării I.T.P.

